

安全旁站监理记录表

工程名称: 2018年2018年瓦通光互融扶贫项目

编号: ZHJL-ML-022

现场工作内容		脚手架搭设.	
作业地点		联站综合配电楼外墙保温施工.	
作业项目 主要风险分析		脚手架搭设时,地面不平正无斜撑,容易倒塌	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场组织管理满足安全施工要求,现场安全管理制度落实到位.	
	平面布置	现场平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工管理,满足规范要求.	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况很好.	
现场主要问题	脚手架搭设地面不平正. 无斜撑不安全.		要求立即整改
	整改结果: 已整改		复验意见: 符合要求
旁站时间	开始	2018年10月14日9时20分	对应作业 脚手架搭设开始. 脚手架整改结束
	结束	2018年10月14日11时20分	

旁站监理人员(签名): 王孝全

作业负责人(签名): 王建立

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。