

安全旁站监理记录表

工程名称: 汨罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-023

现场工作内容		光伏并网逆变器卸货吊装	
作业地点		光伏区双河坝码头	
作业项目 主要危险分析		1.机械伤害 2.高处坠落 3.物体打击 4.溺水	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.现场施工员6人,满足现场施工需求. 2.安全技术交底工作已完成. 3.施工负责人及专职安全员已到位.	
	平面 布置	现场总平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工管理满足规定技术要求.	
	安全 措施	现场施工安全技术措施执行情况较好 施工人员已按要求正确佩戴安全中帽,安全保护良好.	
现场 主要 问题	吊车安全距离内有部分人员走动.		要求现场安全员即刻进行制止,待 人员全部远离吊车摆臂危险范 围处再进行吊装.
	整改结果: 已整改.		复验意见: 已按要求进行整改.
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 23 日 19 时 10 分	对应 作业
	结束	2018 年 6 月 23 日 10 时 00 分	

旁站监理人员(签名): 王全

作业负责人(签名):

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。