

安全旁站监理记录表

工程名称: 汨罗双河光伏渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-025

现场工作内容	PHC管桩卸吊吊装		
作业地点	光伏区双河坝码头		
作业项目 主要危险分析	1.机械伤害 2.高处坠落 3.物体打击 4.溺水		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.现场施工工人6人,满足现场施工需求. 2.安全技术交底工作已完成. 3.施工负责人及专职安全员已到位.	
	平面布置	现场总平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工管理满足规定技术要求	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况较好. 施工人员已按要求正确佩戴安全帽,安全保护良好.	
现场主要问题	无安全文明隐患发生		无
	整改结果:	无	复验意见: 无
旁站时间	开始	2018年11月22日11时00分	对应作业
	结束	2018年11月22日18时30分	

旁站监理人员(签名):

(Handwritten Signature)

作业负责人(签名):

(Handwritten Signature)

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。