

安全旁站监理记录表

工程名称: 润罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-028

现场工作内容		PHC管桩吊装	
作业地点		光伏区双河坝码头	
作业项目 主要风险分析		1.机械伤害 2.高处坠落 3.物体打击 4.大雾天气 5.溺水	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.现场施工人员7人,满足现场施工要求。 2.安全技术交底工作已完成 3.施工负责人及专职安全员已到位	
	平面布置	现场总平面布置满足安全施工要求。 安全文明施工管理满足规范要求。	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行,情况较好。 施工人员已按要求正确佩戴安全中帽,安全保护良好	
现场主要问题	吊车钢丝绳无铁扣,存在安全隐患		要求施工单位立即整改。
	整改结果: 已按要求整改。		复验意见: 已整改。
旁站时间	开始	2018 年 11 月 30 日 9 时 00 分	对应作业
	结束	2018 年 11 月 30 日 16 时 30 分	

旁站监理人员(签名):

(Signature)

作业负责人(签名):

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。