安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗2020111公鱼岭五社小扶贫项目　　编号：ZHJL-ML-030

现场工作内容		5号打桩船组装
作业地点		光伏区南河坝码头
作业项目主要危险分析		1.中毒伤害.2.高空作业.3.物体撞击.4.下面船板滑.
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.现场施工人员6人,满足现场施工要求. 2.安全交底工作已完成.3.施工负责人及专职安全员已到位.
	平面布置	现场场地平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工.围挡满足规范技术要求.
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况较好. 施工人员正按要求正确佩戴安全帽安全保护良好.
现场主要问题		高空作业未系安全带,立刻暂停作业,配备安全防护措施!
监理有关措施		要求施工单位立即整改
整改结果：		已配戴好安全带.
复验意见：		已整改完成
旁站时间	开始	2018 年12月21日8时30分
	结束	2018 年12月12日9时20分
对应作业		

旁站监理人员（签名）：王若金　　作业负责人（签名）：汪卫军

注：1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

由 扫描全能王 扫描创建