

安全旁站监理记录表

工程名称: 涪陵2018年农村电网改造升级项目

编号: ZHJL-ML-032

现场工作内容		PHC管桩卸货吊装	
作业地点		光伏区双河坝3号石马头	
作业项目 主要危险分析		1.机械伤害, 2.高处坠落, 3.物体撞击, 4.下雨路滑.	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1.现场施工人员6人, 满足现场施工要求. 2.安全技术交底工作已完成, 3.施工负责人及专职安全员已到位.	
	平面布置	现场布置平整不拥挤, 满足安全施工要求. 安全文明施工及管理满足规范技术要求.	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况良好. 施工人员已按要求正确佩戴安全帽, 安全防护良好.	
现场主要问题	吊装时撞击上空通信线	监理有关措施	要求施工单位立即停止吊车
	整改结果: 已整改	复验意见:	已整改
旁站时间	开始	2019 年 12 月 19 时 10 分	对应作业
	结束	2019 年 12 月 19 时 20 分	

旁站监理人员(签名):

作业负责人(签名):

汪工学 2019.1.12

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。