

安全旁站监理记录表

工程名称: 河罗20兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-034

现场工作内容		光伏场区组件转运.	
作业地点		光伏区现场码头.	
作业项目 主要危险分析		1.机械伤害. 2.物体撞击. 3.下雨路滑	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.现场停放车辆东西. 满足现场施工要求. 2.安全技术交底工作未完成. 3.施工负责人及专职安全员到位	
	平面布置	现场总平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工及管理满足规范技术要求.	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况较好. 施工员已按要求正确佩戴安全帽. 安全防护良好.	
现场主要问题	转弯过快. 路基础不平 会产生组件碎裂		监理有关措施 要求立即减速.
	整改结果: 已按要求整改		复验意见: 整改合格.
旁站时间	开始	2019 年 1月20日 18时30分	对应作业
	结束	2019 年 1月20日 18时35分	

旁站监理人员 (签名): 王孝金

作业负责人 (签名): 汪卫军

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。