

安全旁站监理记录表

工程名称: 20MW炉内脱硫改造项目

编号: ZHJL-ML-035

现场工作内容		琴棋线开挖基础。	
作业地点		琴棋线3#塔基开挖后基坑。	
作业项目 主要危险分析		基础开挖后塔基坑未回填, 物件及人员滑落。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1. 现场施工人员8人, 满足现场施工要求。 2. 安全技术交底工作已完成。3. 施工负责人及安全管理人员已到位。	
	平面布置	现场总平面布置满足安全施工要求。 安全文明施工及管埋满足规范技术要求。	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况较好。 施工人员按要求正确佩戴安全帽, 安全防护完好。	
现场主要问题	整改结果:	整改要求: 塔基未做好安全防护及临边设施。	要求施工单位立即整改, 做好安全防护。
	整改结果:	已按要求整改。	复验意见: 整改完成。
旁站时间	开始	2019 年 2 月 23 日 9 时 20 分	对应作业
	结束	2019 年 2 月 23 日 11 时 10 分	

旁站监理人员 (签名): 王孝金

作业负责人 (签名): 王孝金

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。