


安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-036

现场工作内容		南琴线塔材进场吊运	
作业地点		南琴线项目料场	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。	
	平面 布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全 措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	无		
旁站 时间	开始	2019 年 03 月 12 日 14 时 16 分	对应 作业
	结束	2019 年 03 月 12 日 17 时 10 分	
			塔材开始吊运
			塔材吊运结束

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

