

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-001

日期及气候：2018.4.17 晴	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
-------------------	-----------------------



旁站监理的部位或工序：28# 铁塔组立

旁站监理开始时间：8:30

旁站监理结束时间：17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。

发现的问题及处理情况：

个别防盗螺栓未安装，告知施工管理人员已补齐。

旁站监理人员（签字）：

郑杰

2018 年 04 月 17 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL- 002

日期及气候：2018. 4. 24 阴	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
--------------------------	-----------------------



旁站监理的部位或工序：10# 铁塔组立

旁站监理开始时间：8:50

旁站监理结束时间：17:20

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：郑杰

2018年 4月 24日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-003

日期及气候：2018. 4. 25 阴 施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司

旁站监理的部位或工序：11# 铁塔组立

旁站监理开始时间：9:10

旁站监理结束时间：16:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

郑杰


2018 年 4 月 25 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-004


日期及气候：2018. 4. 27 晴	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：5# 铁塔组立	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。   监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。 发现的问题及处理情况： 螺栓外露丝扣过长，告知管理人员螺栓长度使用不正确，已采用稍短点螺栓进行更换。 旁站监理人员（签字）：  2018年04月27日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-005

日期及气候：2018. 4. 28 晴	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：9# 铁塔组立	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：17:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。   监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。 发现的问题及处理情况： 螺栓外露丝扣过长，告知管理人员螺栓长度使用不正确，已采用稍短点螺栓进行更换。 旁站监理人员（签字）：  2018 年 04 月 28 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表



工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-006

日期及气候：2018. 4. 29 雨	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：4# 铁塔组立	
旁站监理开始时间：9:20	旁站监理结束时间：17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。

发现的问题及处理情况：

螺栓穿向不一致，告知施工管理人员螺栓已穿向一致。

旁站监理人员（签字）：




2018年04月29日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-007

日期及气候：2018.4.30 阵雨	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：6#、7#、8#铁塔组立	
旁站监理开始时间：8:40	旁站监理结束时间：17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。    监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。 发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）：  2018年04月30日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: ML-XL- 008

日期及气候: 2018. 5. 1 雨 施工单位: 浮尧电力工程设计(上海)有限公司


旁站监理的部位或工序: 15# 铁塔组立

旁站监理开始时间: 8:50

旁站监理结束时间: 17:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员到达现场, 工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底, 然后开始工作。



监理情况:

施工人员按照图纸要求进行组塔, 施工人员均正确佩戴安全帽, 高处作业佩戴有安全带及防滑鞋, 现场防护措施到位, 在安全管理员指挥下进行组塔作业。

发现的问题及处理情况:

螺栓外露丝扣过长, 告知管理人员螺栓长度使用不正确, 已采用稍短点螺栓进行更换。

旁站监理人员(签字): 郑杰


2018年 05月 01日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-009

日期及气候：2018. 5. 2 晴	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：12#、13#、19# 铁塔组立	
旁站监理开始时间：8:40	旁站监理结束时间：17:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。  监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。 发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）：  2018 年 05 月 02 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表



工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL- 010

日期及气候：2018. 5. 3 晴	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：16#、20#、21# 铁塔组立	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：17:50

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。

发现的问题及处理情况：

螺栓穿向不一致，告知施工管理人员螺栓已穿向一致。

旁站监理人员（签字）：郑杰


2018年05月03日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL- 01



日期及气候：2018. 5. 4 阵雨	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：18#、22#、25# 铁塔组立	
旁站监理开始时间：9:20	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。    监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。 发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）：  2018年 05月 04日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-012


日期及气候：2018.5.5 阴	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：17#、23#、26#铁塔组立	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：17:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。    监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。	
发现的问题及处理情况： 个别防盗螺栓未安装，告知施工管理人员已补齐。	
旁站监理人员（签字）：  2018年05月05日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL-013




日期及气候：2018.5.6 阵雨	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：24#、30#、31#、32# 铁塔组立	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。    监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。 发现的问题及处理情况： 螺栓外露扣不足，告知施工管理人员螺栓长度使用不正确，已采用稍长的螺栓进行更换。 旁站监理人员（签字）：  2018年05月06日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-XL- 014

日期及气候：2018. 5. 7 多云	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：2#、27#、29#铁塔组立	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。    监理情况： 施工人员按照图纸要求进行组塔，施工人员均正确佩戴安全帽，高处作业佩戴有安全带及防滑鞋，现场防护措施到位，在安全管理员指挥下进行组塔作业。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 郑杰 2018年 05月 07 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

安全旁站监理记录表

工程名称: 涪罗 2x20兆瓦强光互补光伏发电 编号: ZHJL-ML-018

现场工作内容		打桩机组装	
作业地点		双河坝	
作业项目 主要危险分析		高处坠落.机械伤害.溺水.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织管理满足安全文明施工要求.现场安全管理制度落实到位.	
	平面 布置	现场总平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工管理满足规范要求.	
	安全 措施	现场施工安全技术措施执行情况较好. 施工人员水上作业均正确使用救生衣. 高处作业防护措施到位,登高人员正确使用安全带.	
现场 主要 问题	未配置专职指挥人员	监理 有关 措施	要求派专职人员持证上岗
	整改结果: 已整改		复验意见: 符合要求.
旁站 时间	开始	2018 年 5 月 28 日 13 时 30 分	对应 作业
	结束	2018 年 5 月 28 日 15 时 50 分	
		打桩机组装开始 当天打桩机组装完工.	

旁站监理人员(签名): 郑杰

作业负责人(签名):

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。