

安全旁站监理记录表

工程名称: 汉阴县双河口光伏扶贫项目

编号: ZHJL-ML-031

现场工作内容		PHC管桩卸货吊装	
作业地点		光伏区双河口1号码头.	
作业项目 主要风险分析		1.机械伤害 2.高处坠物 3.物体打击, 4.刮风下雨路滑.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.现场施工人数6人, 满足现场施工要求. 2.安全技术交底工作已完成. 3.施工负责人及安全员均到位	
	平面 布置	现场平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工及管理满足规范技术要求.	
	安全 措施	现场施工安全技术措施执行情况较好. 施工人员按要求正确佩戴安全帽, 安全防护良好	
现场 主要 问题	道路及码头淤泥过多需要 修复.		监理 有关 措施
	整改结果: 已按要求在整修		复验意见: 正在整修中
旁站 时间	开始	2018 年12月25日 11时40分	对应 作业
	结束	2018 年12月25日 15时20分	

旁站监理人员 (签名): 王孝全

作业负责人 (签名): 汪卫军

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建