

安全旁站监理记录表

工程名称: 涇渭2020北瓦漁光互補光伏项目 编号: ZHJL-ML

现场工作内容		脚手架搭设	
作业地点		开发站配电综合楼	
作业项目 主要危险分析		高空坠落. 物体打击.	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织管理满足安全施工要求. 现场安全管理制度落实到位.	
	平面布置	现场总平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工管理满足规定要求.	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况较好	
现场主要问题	扫地杆搭设不全. 斜撑不够	监理 有关 措施	要求立即整改
	整改结果: 已整改		复验意见: 符合要求
旁站时间	开始	2018 年 5 月 10 日 10 时 10 分	对应 作业
	结束	2018 年 5 月 10 日 18 时 20 分	
		脚手架搭设开始 脚手架搭设结束	

旁站监理人员 (签名): 郑杰

作业负责人 (签名):

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

