

安全旁站监理记录表

工程名称: 涪罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目 编号: ZHJL-ML-

现场工作内容		脚手架人行通道搭设	
作业地点		开关站配电综合楼.	
作业项目 主要危险分析		高空坠落. 物体打击.	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场组织管理满足安全施工要求. 现场安全文明管理满足规定要求.	
	平面布置	现场总平面布置满足安全施工要求. 安全文明施工管理满足规定要求.	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况较好.	
现场主要问题	脚手架设安全防护护栏. 设安全网. 脚手板未满铺. 立柱倾斜. 设与屋面同步.	监理有关措施	已下发监理联系单
	整改结果: 已整改		复验意见: 符合要求
旁站时间	开始	2018年5月15日7时30分	对应作业
	结束	2018年5月15日16时40分	
		脚手架人行通道搭设开始 脚手架人行通道搭设结束	

旁站监理人员(签名): 郑杰.

作业负责人(签名):

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

