

安全旁站监理记录表

工程名称: 涪陵 2x20kV 电压互感器补装改造项目 编号: ZHJL-ML-

现场工作内容		导线架设	
作业地点		G10-G26	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、物体打击。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织管理满足安全施工要求。现场安全管理制度落实到位。	
	平面布置	现场总平面布置满足安全施工要求。 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全措施	现场施工安全技术措施执行情况较好。 高处作业防护措施到位。登高人员正确使用安全带。	
现场主要问题		无	无
	整改结果:	无	复验意见: 无
旁站时间	开始	2018年5月15日 8时20分	对应作业 导线架设开始
	结束	2018年5月15日 16时50分	导线架设结束

旁站监理人员(签名): 郑杰

作业负责人(签名):

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建