

安全旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号:ZXGF-006

现场工作内容：		组件吊装	
工作地点：		B1 屋面	
作业项目主要风险分析		行为行伤害、坠物伤害、起重伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5、现场人员配置 <u>4</u> 人，是否满足现场施工需求（√ 是 □ 否） 6、工作票签发（□ A 票 √ B 票），人员签字是否齐全（√ 是 □ 否） 7、安全技术交底是否已进行（√是 □ 否） 8、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（√ 是 □ 否）	
	平面 布置	4、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（√ 是 □ 否） 5、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（√ 是 □ 否） 6、其它：	
	安全 措施	2、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（√ 是 □ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有：√ 安全帽、□ 软梯、□ 安全防护绳、□ 速差器、□ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（√ 是 □ 否）	
现场 主要 问题	施工现场吊装时未设置安全警示线		监理 有关 措施 现场口头通知并整改 复验意见：整改完毕，符合要求
	整改结果：整改完毕		
旁站 时间	开始	2018年6月19日 9时20分	对应 作业
	结束	2018年6月19日 10时30分	
旁站结束		吊装结束	

旁站监理人员：

作业负责人：

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建