

安全旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号:ZXGF-007

现场工作内容:		组件吊装	
工作地点:		B3 屋面	
作业项目主要风险分析		行为行伤害、坠物伤害、起重伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	9、现场人员配置 <u>4</u> 人, 是否满足现场施工需求 (√ 是 ☐ 否) 10、工作票签发 (☐ A 票 √ B 票), 人员签字是否齐全 (√ 是 ☐ 否) 11、安全技术交底是否已进行 (√是 ☐ 否) 12、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (√ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	7、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (√ 是 ☐ 否) 8、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (√ 是 ☐ 否) 9、其它:	
	安全 措施	3、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (√ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: √ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (√ 是 ☐ 否)	
现场 主要 问题	吊车支腿受力地面松软切未垫钢板		要求更换支腿位置并垫钢板
	整改结果: 整改完毕		复验意见: 整改完毕, 符合要求
旁站 时间	开始	2018年6月22日 10时40分	对应 作业
	结束	2018年6月22日 11时10分	吊装结束

旁站监理人员:

作业负责人:

