

安全旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号:ZXGF-008

现场工作内容:	SVG 吊装			
工作地点:	开关站			
作业项目主要风险分析	行为行伤害、坠物伤害、起重伤害			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	13、现场人员配置__4__人, 是否满足现场施工需求 (√ 是 □ 否) 14、工作票签发 (□ A 票 √ B 票), 人员签字是否齐全 (√ 是 □ 否) 15、安全技术交底是否已进行 (√是 □ 否) 16、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (√ 是 □ 否)		
	平面布置	10、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (√ 是 □ 否) 11、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (√ 是 □ 否) 12、其它:		
	安全措施	4、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (√ 是 □ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: √ 安全帽、□ 软梯、□ 安全防护绳、□ 速差器、□ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (√ 是 □ 否)		
现场主要问题	吊车支腿受力地面松软切未垫钢板	监理有关措施	要求更换支腿位置并垫钢板	
	整改结果: 整改完毕		复验意见: 整改完毕, 符合要求	
旁站时间	开始	2018年6月25日 10时40分	对应作业	吊装开始
	结束	2018年6月25日 11时10分		吊装结束

旁站监理人员: 朱成军

作业负责人: 朱成军

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建