

安全旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号:ZXGF-009

现场工作内容:	一次、二次设备吊装			
工作地点:	开关站			
作业项目主要危险分析	行为行伤害、坠物伤害、起重伤害			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	17、现场人员配置 <u>6</u> 人，是否满足现场施工需求 (√ 是 □ 否) 18、工作票签发 (□ A 票 √ B 票)，人员签字是否齐全 (√ 是 □ 否) 19、安全技术交底是否已进行 (√是 □ 否) 20、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (√ 是 □ 否)		
	平面 布置	13、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (√ 是 □ 否) 14、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (√ 是 □ 否) 15、其它：		
	安全 措施	5、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (√ 是 □ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有：√ 安全帽、 □ 软梯、 □ 安全防护绳、 □ 速差器、 □ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (√ 是 □ 否)		
现场 主要 问题	个别施工人员未戴安全帽	监 理 有 关 措 施	现场口头通知并整改	
	整改结果：整改完毕		复验意见：整改完毕，符合要求	
旁站 时间	开始	2018年6月28日 08时10分	对 应 作 业	吊装开始
	结束	2018年6月28日 09时50分		吊装结束

旁站监理人员：

作业负责人：

