

安全旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号:ZXGF-010

现场工作内容:		预制舱吊装就位	
工作地点:		开关站	
作业项目主要风险分析		行为伤害、坠物伤害、起重伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	21、现场人员配置 <u>8</u> 人, 是否满足现场施工需求 (√ 是 □ 否) 22、工作票签发 (□ A 票 √ B 票), 人员签字是否齐全 (√ 是 □ 否) 23、安全技术交底是否已进行 (√ 是 □ 否) 24、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (√ 是 □ 否)	
	平面布置	16、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (√ 是 □ 否) 17、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (√ 是 □ 否) 18、其它:	
	安全措施	6、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (√ 是 □ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: √ 安全帽、□ 软梯、□ 安全防护绳、□ 速差器、□ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (√ 是 □ 否)	
现场主要问题	吊装时未设置安全警示线		现场口头通知并整改
	整改结果: 整改完毕		复验意见: 整改完毕, 符合要求
旁站时间	开始	2018年6月29日 13时25分	吊装开始
	结束	2018年6月29日 14时20分	吊装结束

旁站监理人员:

作业负责人:

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建