

安全旁站监理记录表

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号 ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容		材料区电缆卸车	
作业地点		材料区	
作业项目 主要风险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前必须按方吊装案规定的工艺和程序进行，已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车作业区域应有明显标志并设专人警戒，吊臂旋转半径范围内，严禁站人。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、电缆就位于光伏材料区域地面上，安置平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止吊绳卡断。 3、吊装人员必须佩戴安全帽，吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上，使吊钩钢丝绳保持垂直。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 吊臂旋转半径范围站人；未设置安全警示带		监理指令： 严禁吊臂范围内站人，必须设置安全警示带
	整改结果：		复查意见：
旁站时间	开始	2018 年 05 月 27 日 09 时 20 分	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2018 年 05 月 27 日 11 时 20 分	

旁站监理人员（签名）：胡斌

作业负责人（签名）：徐子强