

安全旁站监理记录表

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号:ZH-JXMB-004

现场工作内容：		组件吊装	
工作地点：		厂区	
作业项目主要危险分析		行为性伤害、起重伤害、坠物伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>11</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A票 ☒ B票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☒ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
现场主要问题	现场未设置安全警戒线， 个别施工人员未戴安全帽		监理有关措施
	整改结果： 已整改		
旁站时间	开始	2018年6月25日 15时00分	对应作业
	结束	2018年6月25日 19时20分	
		现场进行口头通知整改。 复验意见： 经检查，存在问题已整改	
		吊装开始 吊装结束 作业负责人 龙岩儿	

旁站监理人员：高平