

安全旁站监理记录表

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号:ZH-JXMB-006

现场工作内容:		组件吊装	
工作地点:		厂区	
作业项目主要危险分析		行为性伤害、起重伤害、坠物伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>17</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (☒ 是 ☐ 否) 3、其它:	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☒ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否)	
现场主要问题	个别施工人员安全帽未戴, 安全意识薄弱		监理单位对现场未戴安全帽的施工人员 进行口头通知并整改。 复验意见:
	整改结果: 已整改。		
旁站时间	开始	2018年6月29日 8时30分	对应作业
	结束	2018年6月29日 18时45分	
		吊装开始 吊装结束	

旁站监理人员: 龙凯

作业负责人: 龙凯