

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波慈溪汇丽 2138.4KW 分布式光伏电站项目

编号： ZHJL-AQPZ-02

现场工作内容		彩钢瓦屋面吊装	
作业地点		慈溪汇丽机电 6 号楼	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.有吊装作业方案且经过监理审批； 2.对施工人员前进行安全技术交底； 3.安全员到场配有专人指挥。	
	平面 布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 2. 场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标 准化管理规定要求。	
	安全 措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2. 起重机使用中回转半径内禁止人员通过； 3. 禁止在被运输、吊装的材料上站人，放置材料； 4. 设置安全警示牌，非施工人员禁止进入。	
现场 主要 问题	无		符合需求。
	整改结果： 合格		复验意见： 合格
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 3 日 9 时 20 分	对应 作业
	结束	2018 年 6 月 3 日 16 时 40 分	

旁站监理人员（签名）：徐文平

作业负责人（签名）：赖发达