

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波慈溪汇丽 2138.4KW 分布式光伏电站项目

编号： ZHJL-AQPZ-03

现场工作内容		彩钢瓦屋面吊装	
作业地点		慈溪汇丽机电 7 号楼	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.有吊装作业方案且经过监理审批; 2.对施工人员进行安全技术交底; 3.安全员到场配有专人指挥。	
	平面布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求; 2. 场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求; 2. 起重机使用中回转半径内禁止人员通过; 3. 禁止在被运输、吊装的材料上站人, 放置材料; 4. 设置安全警示牌, 非施工人员禁止进入。	
现场主要问题	部分施工员未戴安全带		现场整改
	整改结果: 已现场要求佩戴。		复验意见: 合格
旁站时间	开始	2018 年 6 月 9 日 9 时 10 分	对应作业
	结束	2018 年 6 月 9 日 15 时 20 分	

旁站监理人员 (签名): 徐文平

作业负责人 (签名): 赖发达