

安全旁站监理记录表

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		厂房室内钢结构加固	
作业地点		二号罐装车间、三号罐装车间室内钢结构加固	
作业项目 主要危险分析		1、高空坠物； 2、人员触电； 3、人员高空跌落。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应资格，施工人员已签订安全协议； 3、施工前已进行全员安全交底。	
	平面 布置	1、施工区域与其他区域用安全警示带全方位隔离，保证升降车正常施工； 2、施工现场三名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 3、施工区域总体不知满足安全施工要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报备监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、施工人员在高空作业时需佩戴好安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障； 3、在高空作业是需配备工具袋，以免高空坠物砸伤人员； 4、临时用电需规范使用； 5、作业时周围需用安全警示带全方位隔离。	
现场 主要 问题	现场安全警戒不到位		监理 有关 措施 通知施工单位现场立即整改 复验意见： 已按要求整改完毕
	整改结果： 警戒线已按照要求摆放		
旁站 时间	开始	2018 年 5 月 14 日 8 时 00 分	对应 作业 开始前人、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”
	结束	2018 年 5 月 14 日 17 时 00 分	

旁站监理人员（签名）：孙金龙

作业负责人（签名）：姜斌



由 扫描全能王 扫描创建