

安全旁站监理记录表

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容		导轨吊装	
作业地点		二号罐装车间与三号罐装车间旁	
作业项目 主要风险分析		高空坠物； 钢绳断裂，物品脱落。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应资格，施工人员已签订安全协议； 3、施工前已进行全员安全交底。	
	平面 布置	1、施工现场五名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 2、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报备监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、施工人员在高空作业时需佩戴好安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障； 3、作业时禁止行人从吊装货物下通过。	
现场 主要 问题	现场未布置安全警戒		通知施工单位现场立即整改
	整改结果： 警戒线已按照要求摆放		复验意见： 已按要求整改完毕
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 1 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2018 年 6 月 1 日 11 时 00 分	开始前人、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”

旁站监理人员（签名）：孙金龙

作业负责人（签名）：

