

安全旁站监理记录表

工程名称：虞城县农村新能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号：YCGF-AQPZ-001

现场工作内容		管桩吊装		
作业地点		利民镇光伏区		
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	桩机 1 台，人员 7 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。		
现场主要问题	未设置警戒线、彩旗、安全标识。		安全措施标识等一定要做好。 复验意见： 无问题	
	整改结果： 现场立即设置。			
旁站时间	开始	2018 年 5 月 5 日 9 时	对应作业	管桩吊装放置
	结束	2018 年 5 月 5 日 11 时		已放置平整

旁站监理人员（签名）：董银军

作业负责人（签名）：薛彬斌



由 扫描全能王 扫描创建