

安全旁站监理记录表

工程名称：虞城县农村新能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号：YCGF-AQPZ-004

现场工作内容		N6、19、21 线塔吊装		
作业地点		利民镇 110kv 外线		
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	起重机 1 台，人员 8 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。		
现场主要问题	安全设施作好， 吊装物品捆绑位置。		时刻提醒安全。	
	整改结果： 符合施工要求。			复验意见： 无
旁站时间	开始	2018 年 5 月 17 日	对应作业	线塔塔身螺栓紧固
	结束	2018 年 5 月 17 日		

旁站监理人员（签名）：李波

作业负责人（签名）：范刚峰



由 扫描全能王 扫描创建