

安全旁站监理记录表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造项目

编号: GFDZJBM22-003

现场工作内容		新增光伏组串接地主网沟开挖、回填 (挖掘机)	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		挖掘机周围严禁站人, 挖掘机操作人员注意已安装好的相邻光伏组件。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	挖掘机年检手续齐全, 操作工特种工种证。现场配有专职安全员。	
	平面布置	新增光伏组串接地 (镀锌扁铁 5X50mm) 与原接地主网连接接地沟 (1.2m) 开挖。	
	安全措施	监理项目部对机械设备、特种人员、专职安全员有关证件进行了审查, 符合有关规定, 监理项目部二人进行了安全旁站并进行了安全技术交底 (搭接长度、除锈、防腐等符合设计, 施工现场已配备消防设施, 要求回填土内不得有杂物、建筑垃圾和易腐烂物物品, 回填地表面要平整、并进行机械夯实)。	
现场主要问题	无安全警示标牌。		要求配置安全警示牌。
	整改结果: 经监理单位检查符合设计要求。		复验意见: 已配置齐全等验收合格。
旁站时间	开始	2018年7月28日8时0分	对应作业
	结束	2018年7月28日17时0分	

旁站监理人员 (签名): 田同有

作业负责人 (签名):

毛永跃

注 1. 记录由旁站监理人员填写。



由 扫描全能王 扫描创建



新增光伏组串接地沟开挖监理旁站





新增光伏组串接地沟开挖监理旁站

