

安全旁站监理记录表

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造项目

编号：GFDZJBM22-001

现场工作内容		挖掘机开挖光伏支架支墩基础	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要风险分析		挖掘机周围严禁站人，挖掘机操作人员注意光伏组件	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	挖掘机年检手续齐全，操作工特种工种证，现场配有专职安全员。	
	平面 布置	新增光伏组串基础开挖	
	安全 措施	监理项目部对机械设备、特种人员、专职安全员有关证件进行了审查，符合有关规定，监理项目部三人进行了安全旁站并进行了安全技术交底。	
现场 主要 问题	安全警示标示牌不齐全		监理 有关 措施
	整改结果：已整改后符合安全规范要求		
旁站 时间	开始	2018年6月1日8时30分	对应 作业
	结束	2018年6月1日13时30分	
		现场口头通知总包方安全员	
		复验意见：经复查符合安全规范要求	
		光伏阵列5号	

旁站监理人员（签名）：王水跃

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

王水跃





小型机械施工监理现场旁站

