

安全旁站监理记录表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造项目

编号: GFDZJBM22-002

现场工作内容		新增光伏支架基础（条形支墩）浇筑后四周土方回填（挖掘机）	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		挖掘机周围严禁站人，挖掘机操作人员注意光伏组件	
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	挖掘机年检手续齐全，操作工特殊工种证。现场配有专职安全员。	
	平面 布置	新增光伏支架基础（条形支墩）浇筑后四周土方回填（挖掘机）	
	安全 措施	监理项目部对机械设备、特种人员、专职安全员有关证件进行了审查，符合有关规定，监理项目部三人进行了安全旁站并进行了安全技术交底（回填土内不得有杂物、建筑垃圾和易腐烂物，并进行机械夯实）。	
现场 主要 问题	无安全警示标牌。		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2018年6月22日8时0分	对应 作业
	结束	2018年6月22日17时0分	

旁站监理人员（签名）：

张北生

作业负责人（签名）：

李贵生

注 1. 记录由旁站监理人员填写。



由 扫描全能王 扫描创建



新增光伏支架基础（条形支墩）浇筑后四周土方回填（挖掘机）

