

JBKAQ3

## 安全旁站监理记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKAQ3-003

|                |                       |                                                                                                                                           |                            |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 现场工作内容         |                       | 升压站综合楼一层框架浇筑混凝土                                                                                                                           |                            |
| 作业地点           |                       | 施工现场                                                                                                                                      |                            |
| 作业项目<br>主要风险分析 |                       | 1、混凝土罐车、泵车进场：护栏管线遭车辆碰撞碾压损坏和人员遭车辆伤害；<br>2、混凝土浇筑、操作振捣棒：机械伤害、触电；<br>3、基坑临边防护、模板稳固性：人员摔伤；                                                     |                            |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                  | 施工现场由现场负责人指挥施工。施工单位安排有专职安全员进行现场严密监护，另有安全监理，现场安全措施到位，基坑临边防护交圈设置红白栏杆符合要求，现场安全标牌张挂到位，安全管理制度已落实，施工前进行了班组站班会和技术交底工作，个人防护用品齐全，并能正确使用，泵车操作员持证上岗。 |                            |
|                | 平面布置                  | 现场布置合理、规范，能满足施工安全要求，施工现场安全文明施工满足规定要求。                                                                                                     |                            |
|                | 安全措施                  | 施工现场所有人员正确使用防护用品，按照站班会和安全交底进行施工。按照施工方案和安全措施进行施工。                                                                                          |                            |
| 现场主要问题         | 个别工人未戴安全帽<br>个别工人现场吸烟 | 监理有关措施                                                                                                                                    | 口头警告                       |
|                | 整改结果：<br><br>已整改      |                                                                                                                                           | 复验意见：<br><br>已正确佩戴安全帽，无人吸烟 |
| 旁站时间           | 开始                    | 2018 年 09 月 10 日 08 时 00 分                                                                                                                | 对应作业<br>混凝土浇筑准备<br>混凝土浇筑完成 |
|                | 结束                    | 2018 年 09 月 10 日 18 时 30 分                                                                                                                |                            |

旁站监理人员（签名）：郑有

施工负责人（签名）：陈宗芸

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。