

## 安全旁站监理记录表

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号：ZHJL-003

|                                  |                |                                                          |                |                |               |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 现场工作内容                           |                | 支架材料卸车                                                   |                |                |               |
| 作业地点                             |                | 支架材料安放场区                                                 |                |                |               |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |                | 吊车卸车及施工人员的施工安全                                           |                |                |               |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理       | 现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 7 人；已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底。 |                |                |               |
|                                  | 平面<br>布置       | 施工作业区为材料放置点，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。                 |                |                |               |
|                                  | 安全<br>措施       | 入场施工人员必须佩戴安全帽；                                           |                |                |               |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无              |                                                          | 监理<br>有关<br>措施 | 无              |               |
|                                  | 整改结果：<br><br>无 |                                                          |                | 复验意见：<br><br>无 |               |
| 旁站<br>时间                         | 开始             | 2018 年 8 月 4 日 8 时 00 分                                  |                | 对应<br>作业       | 现场物料混乱，人员分工不明 |
|                                  | 结束             | 2018 年 8 月 4 日 11 时 20 分                                 |                |                | 物料码放整齐，人员安排明确 |

旁站监理人员（签名）：

孔林

作业负责人（签名）：

陈智

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。