

安全旁站监理记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJL-008

现场工作内容		光伏组件卸车	
作业地点		光伏组件安放场区	
作业项目 主要危险分析		吊车卸车及施工人员的施工安全	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 2 人, 施工人员 8 人; 已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底。	
	平面布置	施工作业区为材料放置点, 各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全措施	入场施工人员必须佩戴安全帽;	
现场主要问题	无	监理有关措施	无
	整改结果: 无		复验意见: 无
旁站时间	开始	2018 年 10 月 14 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2018 年 10 月 14 日 11 时 08 分	
			现场物料混乱, 人员分工不明
			物料码放整齐, 人员安排明确

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。