

安全旁站监理记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号: ZHJL-001

现场工作内容		光伏支架材料到场卸车		
作业地点		支架安放场区		
作业项目 主要风险分析		吊车卸车及装卸人员的施工安全		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人, 施工人员 7 人; 已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底。		
	平面 布置	施工作业区为支架安放场区点, 各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。		
	安全 措施	入场施工人员必须佩戴安全帽; 施工人员站位安全		
现场 主要 问题	卸车时个别施工人员安全帽未系帽带		立即停止作业, 系好安全帽安全带方可施工	
	整改结果: 已立即整改			复验意见: 加强安全防范
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 16 日 8 时 10 分	对应 作业	现场物料混乱, 人员分工不明
	结束	2018 年 6 月 16 日 12 时 20 分		物料码放整齐, 人员安排明确

旁站监理人员 (签名): 孙志刚

作业负责人 (签名): 殷福军

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建