

安全旁站监理记录表

工程名称: 2017 年唐县石南坡等 28 村 5.804MWp 村级光伏扶贫电站项目

编号: 001

现场工作内容		核机打孔, 支架附件安装, 敷设 4 平方电缆, 安装逆变器, 接地扁铁焊接。	
作业地点		唐县保合庄村	
作业项目 主要风险分析		可能发生触电事故, 物体打击, 火灾等。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场有专职安全员在场, 焊接前开动火作业票, 对施工人员进行安全交底, 有应急预案及措施, 对现场运输司机进行安全培训, 定期对车辆进行保养及检查, 都是有经验的驾驶员。	
	平面布置	施工作业区平面布置总体合理, 各类施工机械、工器具, 危险品库等的设置符合安全文明施工标准化管理规定的要求。	
	安全措施	安全防护用品和安全设施的投入, 使用到位, 安全保障措施按有关规定已执行。	
现场主要问题	现场有建筑垃圾, 文明施工做的不到位。	监理 有关 措施	下发通知单, 要求对现场清理垃圾。
	整改结果: 已按要求整改		复验意见: 已按要求整改
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 28 日 8 时 30 分	对应 作业
	结束	2018 年 6 月 29 日 17 时 30 分	
		(开始旁站时现场作业状况)	
		(结束旁站时现场作业状况)	

旁站监理人员(签名): 赵永强

作业负责人(签名): 刘召

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行细化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

