

安全旁站监理记录表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-PZJL-01-019

现场工作内容		材料吊运		
作业地点		红岭岗1号光伏区		
作业项目 主要危险分析		起重伤害. 机械伤害. 物体打击.		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>6</u> 人，是否满足现场施工需求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 2、工作票签发 (<input type="checkbox"/> A票 <input checked="" type="checkbox"/> B票)，人员签字是否齐全 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 3、安全技术交底是否进行 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 4、施工负责人，安全监护人是否到场到位 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)		
	平面 布置	1、工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)		
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 3、现场安全设施配置 (<input checked="" type="checkbox"/> 安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 安全绳 <input type="checkbox"/> 软梯 <input type="checkbox"/> 安全防护网 <input type="checkbox"/> 速差器)		
现场 主要 问题	现场指挥人员指挥不当		监理 有关 措施	
	整改结果： 已整改			
旁站 时间		开始	2018年11月3日14时 分	对应 作业
		结束	2018年11月3日16时 分	
		现场要求立即整改.		复验意见：
		整改完毕		
		吊运开始		复验意见：
		吊运结束		

旁站监理人员 (签名) 李云

作业负责人 (签名) 朱鑫洋