


安全旁站监理记录表

工程名称：海宁红枫针织有限责任公司 95.04KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HNHF-20180821

现场工作内容		现场组件吊装安全旁站	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		组件体积较大，吊装时绳子断开易砸伤工人	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场安全管理人员已到位。 2、机械设备已检查证件齐全。	
	平面布置	3、现场施工作业面平整，高空无电缆、无阻挡物。 4、机械设备：吊车一辆（25吨）	
	安全措施	5、人员安全防护用品佩戴齐全。 6、吊装区域用隔离绳隔离。 7、现场安全措施已准备到位。	
现场主要问题	部分施工人员未按要求佩戴安全帽		立即要求施工单位进行安全技术教育，按施工规范要求佩戴安全帽
	整改结果： 立即整改按要求佩戴安全帽		复验意见： 
旁站时间	开始	2018年7月28日8时00分	对应作业
	结束	2018年7月28日11时00分	

旁站监理人员（签名）：附，张江

作业负责人（签名）：