

安全旁站监理记录表

工程名称: 海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HNMS-20180625

现场工作内容		现场组件吊装安全旁站	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		组件体积较大, 吊装时绳子断开易砸伤工人	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场安全管理人员已到位。 2、机械设备已检查证件齐全。 3、监理人员进行安全旁站	
	平面布置	1、现场施工作业面平整, 高空无电缆、无阻挡物。 2、机械设备: 吊车一辆 (25 吨)	
	安全措施	1、人员安全防护用品佩戴齐全。 2、吊装区域用隔离绳隔离。 3、现场安全措施已准备到位。	
现场主要问题	部分人员未佩戴安全带		根据施工安全文明规定必须佩戴
	整改结果:	已按要求佩戴	复验意见: 已按要求整改
旁站时间	开始	2018 年 6 月 25 日 08 时 30 分	对应作业
	结束	2018 年 6 月 25 日 11 时 30 分	

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 