

安全旁站监理记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNMS-20180716

现场工作内容		现场组件吊装安全旁站			
作业地点		施工现场			
作业项目 主要危险分析		组件体积较大，吊装时绳子断开易砸伤工人			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场安全管理人员已到位。 2、机械设备已检查证件齐全。 3、监理人员进行安全旁站			
	平面布置	1、现场施工作业面平整，高空无电缆、无阻挡物。 2、机械设备：吊车一辆（25吨）			
	安全措施	1、人员安全防护用品佩戴齐全。 2、吊装区域用隔离绳隔离。 3、现场安全措施已准备到位。			
现场主要问题	无		监理有关措施	无	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站时间	开始	2018年7月16日 08时 00分		对应作业	
	结束	2018年7月16日 11时 30分			

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：