

安全旁站监理记录表

工程名称：卓达新材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZDDC-ZHJL-AQPZ-006

现场工作内容		组件屋面吊装	
作业地点		原料三号楼	
作业项目 + 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.现场屋面及地面共配置施工人员 14 人,原材料吊装到屋面,满足现场施工需要。 2.吊装方案已制定,并以进行安全技术交底。 3.安全负责人已到位,并配有专人指挥。	
	平面布置	1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2.场地为混凝土硬化路面,满足作业要求,安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2.吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3.起重机使用中回转半径内严禁站人。 4.严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5.严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6.现场设置表示牌,严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	整改结果:	符合要求	符合要求
		整改结果:	复验意见:
旁站时间	开始	2017 年 06 月 1 日 8 时 0 分	对应作业
	结束	2017 年 06 月 1 日 17 时 0 分	

旁站监理人员(签名): 徐亚

作业负责人(签名): 王江辉

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。