

安全旁站监理记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		屋面支架切割	
作业地点		1、厂房屋面	
作业项目 主要危险分析		1、引起火灾 2、高空坠物 3、砂轮切伤 4、人员触电	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，施工人员已签订安全协议，焊接施工作业人员有相应资质； 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、切割机施工区域位于厂房外侧草坪区域，支撑平稳； 2、切割机施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证升降车正常施； 3、切割机施工现场两名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、施工现场需配备安全消防设施，确保人身安全及财产得到保障； 3、在施工范围内使用隔板进行隔离，避免发生火灾； 4、施工区域需平铺一层防火毯以免焊渣落在货物上引起火灾； 5、临时用电需规范使用，禁止私拉乱扯。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患：		监理指令：
	现场材料乱堆乱放。		要求对现场进行清理。
	整改结果：		复验意见：
	现场已整改完成。		合格。
旁站 时间	开始	2024年11月20日 8时00分	对应 作业
	结束	2024年11月20日 16时00分	
旁站监理人员（签名）：			作业负责人（签名）：

旁站监理人员（签名）：张木子

作业负责人（签名）：张木子