

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		4#厂房钢结构加固		
作业地点		1、4#厂房屋面		
作业项目 主要危险分析		1、高空坠落 2、高空坠物 3、屋面现场摔倒		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，施工现场人员安全防护措施佩戴齐全； 3、施工现场材料及工器具坠落区域已安排专人进行监护，安全员负责现场的安全事宜； 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、现场施工人员安全帽。安全绳均佩戴齐全； 3、厂房屋面下方物品坠落区域已安排专职人员监护，禁止人员入内。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患： 屋面现场采光带处未 布设警戒线。		监理指令： 要求采光带周围 布设警戒线。	
	整改结果： 现场已整改。		复验意见： 合格。	
旁站时间	开始	2018 年12月12日9 时00分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2018 年12月12日12时00分		作业完成后“工完、料净、场清”

旁站监理人员（签名）：张权

作业负责人（签名）：杨发社