

安全旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业 2.997MW 编号：GFDZJBM22-011

现场工作内容		光伏组件吊运作业	
作业地点		欧派厂区光伏区	
作业项目 主要风险分析		1、高空坠落 2、物体打击 3、车辆伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>20</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A票 ☐ B票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人，安全监护人是否到场到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面布置	1、工作区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求（ ☒ 是 ☐ 否）	
	安全措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、安全保证措施现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否） 3、现场安全设施配置（ ☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器）	
现场主要问题	问题施工区未戴安全帽		监理单位整改，并进行二次安全交底
	整改结果： <u>已整改</u>		复验意见： <u>整改完成</u>
旁站时间	开始	2019年12月8日 8时00分	对应作业
	结束	2019年12月8日 17时14分	吊运开始 吊运结束

旁站监理人员（签名）：

任国月
监理单位 监理单位
监理工程师

作业负责人（签名）：

郭灿



扫描全能王 创建