

安全旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

编号：GFDZJBM22-05

现场工作内容		桥架 接地扁钢吊装作业	
作业地点		曲美厂房光伏区	
作业项目 主要危险分析		车辆伤害、高空坠落、物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>5</u> 人，是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票)，人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人，安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	吊运作业时未设临时警示线		口头要求立即整改 复验意见： 整改完毕
	整改结果： 已整改 罗坤		
旁站 时间	开始	2029 年 4 月 15 日 8 时 30 分	对应 作业
	结束	2029 年 4 月 15 日 11 时 00 分	
		吊运开始 吊运结束	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电
监理项目部

罗坤



扫描全能王 创建