

安全旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

编号：GFDZJBM22-06

|                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 现场工作内容                           |                    | 1#、2#厂房电缆竖井加固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 作业地点                             |                    | 曲美厂房光伏区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |                    | 高空坠落，起重伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理           | 1、现场人员配置 3 人，是否满足现场施工需求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br>2、人员签字是否齐全（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br>3、安全技术交底是否进行（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br>4、施工负责人，安全监护人是否到场到位（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）                              |                                 |
|                                  | 平面<br>布置           | 1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br>2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）                                                                                                                                                                           |                                 |
|                                  | 安全<br>措施           | 1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br>2、安全保证措施现场是否执行到位（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br>3、现场安全设施配置（ <input checked="" type="checkbox"/> 安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 安全绳 <input type="checkbox"/> 软梯 <input checked="" type="checkbox"/> 安全防护网 <input type="checkbox"/> 速差器） |                                 |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 登高作业人员未系安全带        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 监理<br>有关<br>措施                  |
|                                  | 整改结果：<br>已整改<br>罗山 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 吹警笛 并立即整改。<br><br>复验意见：<br>整改完毕 |
| 旁站<br>时间                         | 开始                 | 2019 年 4 月 15 日 13 时 30 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 对应<br>作业                        |
|                                  | 结束                 | 2019 年 4 月 15 日 17 时 30 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                                  |                    | 作业开始<br><br>作业结束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |

旁站监理人员 签名：

作业负责人（签名）：



扫描全能王 创建