

安全旁站监理记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

编号: GFDZJBM22-07

现场工作内容		电缆吊运作业	
作业地点		曲美厂房光伏区	
作业项目 主要风险分析		高空坠落, 车辆伤害, 物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 5 人, 是否满足现场施工需求 (✓是 □否) 2、人员签字是否齐全 (✓是 □否) 3、安全技术交底是否进行 (✓是 □否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (✓是 □否)	
	平面 布置	1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (✓是 □否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (✓是 □否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (✓是 □否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (✓是 □否) 3、现场安全设施配置 (✓安全帽 ✓安全绳 □软梯 □安全防护网 □速差器)	
现场 主要 问题	1. 今日有偏北风 4-5 级 2. 个别施工人员未正确佩戴安全帽 整改结果: 已整改	监理 有关 措施 现场旁站, 因风力未达 10 级 允许吊运, 现场要求施工人员 正确佩戴安全帽。 复验意见: 整改完毕	
旁站 时间	开始	2019 年 4 月 19 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 4 月 19 日 9 时 05 分	
		吊运开始 吊运结束	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



扫描全能王 创建