


安全旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容		现场吊装零部件	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		施工人员必须佩戴安全帽，并做好安全措施	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	40 名施工人员及 1 吊装司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	吊装机一台；周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全措施		
现场主要问题	个别人员未佩戴安全帽	监理 有关 措施	要求未佩戴安全帽施工人员 佩戴安全帽
	整改结果： 要求施工人员必须佩戴安全帽		复验意见： 已整改
旁站时间	开始	2018 年 10 月 17 日 15 时	对应 作业
	结束	2018 年 10 月 17 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：张强任

作业负责人（签名）：马震雄

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。