


安全旁站监理记录表

工程名称: 白沙光伏发电项目

编号: ZHJL-AQPZ-008

现场工作内容		机械区供销区并网合闸				
作业地点						
作业项目 主要危险分析		施工人员必须带好绝缘手套, 确定各相序是否接好, 并做好安全措施				
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6名施工人员; 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底				
	平面 布置	周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。				
	安全 措施					
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	复验意见:		
	整改结果: 无					
旁站 时间	开始	2018年11月24日08时		对应 作业		
	结束	2018年11月24日12时				

旁站监理人员(签名): 任忠军、张良军

作业负责人(签名): 马贵雄

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。