



安全旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-011

现场工作内容		增容部分开路电压测试及并网	
作业地点		 	
作业项目 主要风险分析		行人路过，要求现场看守，在吊装时禁止行人路过	
施工现场 安全文明 施工 评价	组织 管理	10名施工人员； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施		
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施  复验意见：
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2019年1月16日14时	对应 作业
	结束	2019年1月16日17时	

旁站监理人员（签名）：任志美、张良生

作业负责人（签名）：马英雄

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。